
№32012

ШТАНГА СИСТЕМЫ ДОЗАПРАВКИ для СУ, МИГ

TEMP MODELS

СДЕЛАНО В РОССИИ

МАСШТАБ **1:32**



Rod refueling complex (suitable for Su, Mig all model kits)

To attach resin parts use cyanoacrylate glue. Для склеивания деталей использовать цианоакрилатный клей

1

Удаление литьевых блоков / removing casting blocks




X1

remove / удалить | to glue / приклеить | sanding / шлифовать

2

Сборка / assembling



Обрезать по месту / Cut off at the place of attachment

3

Сборка / assembling

