


Airfield plates PAG-14

To attach resin parts use cyanoacrylate glue. Для склеивания деталей использовать цианоакрилатный клей

1

Удаление литьевых блоков / removing casting blocks



x 18



remove / удалить




to glue / приклеить



polish / шлифовать

2

Сборка / assembling



Приклеить на жесткую основу в указанном порядке/
glue on a hard base in that order

3

Положение на модели / position on the model

